



13.3. Предложение аналогов объекта оценки



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

Помещение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 8	Всего листов раздела 8: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 4
08.06.2022г. № КУВИ-001/2022-90624783			
Кадастровый номер: 37:24:040120:367		Помер этажа (этажей): Подвал	
			
Масштаб 1			
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ		ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
		М.П.	

7-14/15/2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВарГ»
ИНН 3702620177 КПП 3706201001 ОГРН 1103702013910
эл. адрес: vargo.vargo@mail.ru, телефон: 59-07-17

Председателю Ивановского городского комитета по управлению имуществом
О. Н. Хитрич О. Н.
153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6
тел. (4932)41-23-08, факс (4932)32-54-24
e-mail: gkui@ivgoradm.ru,
сайт: gkui@ivgoradm.ru

В ответ на Ваш запрос 5-03-01-41-241 от 18.03.2022 года по вопросу предоставления информации о наличии в нежилом помещении, расположенном в подвальном помещении жилого дома по адресу: город Иваново, улица Степанова, дом №10 (далее – МКД), инженерных коммуникаций, запорного и водомерного оборудования, обслуживающих данный дом и являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, согласно плану, приложенному к настоящему запросу, сообщаем следующее.

Выходом на место представителей управляющей организации 22 марта 2022 года установлено, что в вышеуказанном нежилом помещении действующих инженерных коммуникаций, запорного и водомерного оборудования, обслуживающих данный дом и являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, не имеется. Установлено наличие старых, частично демонтированных, не действующих отопительных элементов, включая элементы инженерных коммуникаций системы электротехнического узла. В настоящее время время действующий электротехнический узел располагается в подвальном помещении МКД за пределами вышеуказанного нежилого помещения.

Приложение:
1. Фото обследования нежилого помещения – 4 шт. на 4 листах.

С уважением,
Директор  Сутрулова Ю.Н.

5-03-01-41-241
23.03.2022